



OHF

DOKUMENTATION – Kulturhistoriska museiföremål

		51 Sökord: Ladugård		03 Inventarienummer: 1:6	
		04 Specialbenämning: -		07 Antal: Slagord: 1 Byggnader	
		06 Klassifikation: .		07 Klassifikation: .	
3 Uppgifter om tillverkning	01 Tillverkare: -			71 Levnadsår: .	
	91 Tillverkningsland: Sverige			92 Län: H	
	93 Kommun: Västervik				
	94 Lsk: Sm	95 Hd: Tj	96 Socken / Stad: Odensvi		98 Ort: -
4 Beskrivning av föremålet.	32 Material: Timmer tegeltak				
	33 Teknik: Liggande timmer med laxknut				71 Tillverkn. tid: -
	10 Mått och vikt: 5,3 x 3,5 m		12 Tillstånd vid förvärvet: Fallfärdigt		
	13 Modellnamn, typbeteckning och fabrikat: -		14 Signering och märkning: .		
	34 Avbildad person, ort etc: .				35 Motivkategori: .
5 Historik	01 Funktion: Djurstall, höloft		02 Tidigare sökord: .		71 Användn-tid: -
	Brukare / Ägare: -		03 Kön, ålder: .		04 Social tillhörighet / Titel: .
	91 Land: Sverige			92 Län: H	
	93 Kommun: Västervik				
	94 Lsk: Sm	95 Hd: Tj	96 Socken / Stad: Odensvi		98 Ort: Grindstugan, Boda
6 Anmärkn Ange block och fältnr.	Bild, beskrivning, hänvisning till andra bilder, litteratur, arkivalier, utställningar, sagosman, forts-fält för uppgifter ovan, övriga anm Ladugården märktes upp och flyttades 1990 av Sigvard Lindersson Gösta Johansson, Alrik Johansson, Lennart Karlsson och Bertil Haraldsson. Den var inte rödfärgad men för att skydda virket rödfärgades den. Nya fönster, dörrar och luckor tillverkades.				
	Neg nr: .				
7 Förvärvs-uppgifter	01 Samtidigt förvärvade föremål, arkivalier, bilder etc: -				72 Förvärvsdatum: 1990-08-01
	82 Förvärvat från: Lars-Erik Johansson, Åtvidaberg				
	83 Förvärvsomständigheter: .		03 Pris Gåva		04 Vård / Kons: .
	06 Tidigare samling och inventarienummer: -		73 Registr. datum: 1991-05-04		06 Sign: B